

	<b>Stadt Backnang</b> <b>Sitzungsvorlage</b>	<b>N r .        231/18/GR</b>
--	---	-------------------------------

Federführendes Amt	Rechts- und Ordnungsamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt und des Verwaltungs- und Finanzausschusses	22.11.2018	öffentlich

**Mehrausgaben bei Produktsachkonto Freiwillige Feuerwehr - Haltung von Fahrzeugen (12600100-42510000) - Reparatur der Drehleiter**

**Beschlussvorschlag:**

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss stimmt der überplanmäßigen Ausgabe für die Reparatur der Drehleiter in Höhe von 64.629,85 € zu.

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.:	12600100-	4251000
Haushaltsansatz:		80.000,00 EUR	EUR
Haushaltsrest:		EUR	EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:		EUR	EUR
Für Vergaben zur Verfügung:		EUR	EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):		144.629,85 EUR	EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		64.629,85 EUR	EUR
<b>Amtsleiter:</b>	<b>Sichtvermerke:</b>		
13.11.2018/Blumer  Datum/Unterschrift	I	II	III
	10	20	
	Kurzzeichen Datum		

**Begründung:**

Bei der Jahresinspektion durch die Firma Drehleiter-Werkstatt Beitel und Stier GmbH, Kandel wurde festgestellt, dass aufgrund von Mängeln bei vorangegangenen Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an der Drehleiter umfangreiche Instandhaltungs- und Revisionsmaßnahmen durchzuführen seien.

Von der Fa. Drehleiter-Werkstatt Beitel und Stier GmbH, Kandel, wurde ein Angebot mit einem Kostenumfang für sofort erforderliche Reparaturen von 64.629,85 € vorgelegt. Dazu kommen im Jahr 2019 weitere Instandsetzungskosten in Höhe von 21.390,25 €. Die Gesamtkosten betragen damit 86.020,10 €.

Ein Vergleichsangebot mit einem Gesamtkostenumfang von 89.286,38 € wurde von der Fa. Rosenbauer Karlsruhe GmbH & Co. KG eingeholt. Für Reparaturen im Jahr 2018 wären 71.202,43 € angefallen.

Im Rahmen eines DEKRA-Gutachtens wurden die in den Angeboten aufgeführten Positionen eingesehen und am Fahrzeug nachvollzogen und verglichen. Es wurde festgestellt, dass es sich teilweise um sicherheitsrelevante Arbeiten handele, welche unverzüglich bzw. zur Erlangung der Einsatzbereitschaft der Drehleiter durchzuführen seien. Des Weiteren seien in den Angeboten verschiedene Arbeiten, welche für den Erhalt der Einsatzbereitschaft zukünftig notwendig werden, mit aufgeführt.

Aufgrund der festgestellten Beschädigungen, fehlenden Sicherheitsvorkehrungen sowie ausstehenden Reparaturen war die Drehleiter umgehend außer Dienst zu stellen. Für den Zeitraum der Instandsetzung wurde eine Drehleiter geleast.

Schadensersatzforderungen gegen die Firma DLS Feuerwehrtechnik GmbH, Billigheim-Ingenheim wegen der mangelhaften Instandsetzungen sind unter anderem nicht möglich, da die Gesellschaft laut Handelsregistereintrag vom 10.01.2018 aufgelöst ist.

Deckung erfolgt durch im Jahr 2018 nicht abfließende Mittel beim Produktsachkonto 31400702-42310000 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte – Mieten und Pachten. Die Mittel wurden nicht benötigt, da keine Container für die Unterbringung angemietet wurden.

Für die im Jahr 2019 anfallenden Kosten wurden Mittel im Produktsachkonto 12600100-42510000 angemeldet.